

Bona GapMaster

Tehnični list

Lepljenje



Bona GapMaster je masa, ki temelji na akrilu in je namenjena za zapiranje rež med letvicami, pragovi in lesenimi tlemi. Lahko se uporablja tudi za popravilo škode in zapolnitev odrgnin in razpok v tleh. Masa je na voljo v 14 različnih barvah in se lahko, ko je suha brusi, lakira in barva.

- Trajno elastičen
- Brez topil in brez silikona
- Brez vonja
- Odlično samostojno in stransko lepljenje
- Visoka začetna in končna moč lepljenja
- Združljiv z Bona izdelki za obdelavo lesa

Tehnični podatki

Vrsta izdelka:	Permanentna masa na osnovi akrilata
Največje odstopanje gibanja:	15%
Temperatura uporabe:	Min. +5°C do max. + 35 ° C (masa in podlaga)
Gostota (DIN EN ISO 2811-1):	1,57 ± 0,05 g / cm ³
Čas oblikovanja (23 ° C / 50% Rel. vlažnost):	Približno 10 min
Poraba:	310 ml tesnila zadostuje za približno 12 tekočih metrov rež, ki merijo 5 x 5 mm ali približno 3 tekoče metre rež, ki merijo 10 x 10 mm.
Čas sušenja:	Približno 18 - 24 ur pri 23 ° C / 50% RV Visoka vlažnost, nizke temperaturne in skupna globina reže nad 15 mm lahko podaljšajo čas sušenja.
Orodja:	Ročna, na baterijski pogon ali pnevmatska tesnilna pištola
Rok uporabe:	2 leti od dneva proizvodnje v zaprti originalni kartuši
Skladiščenje / transport:	Temperatura ne sme pasti pod + 5 ° C ali presegati +40°C med skladiščenjem in prevozom.
Odstranjevanje:	Z odpadki in izpraznjenimi posodami je potrebno ravnati v skladu z lokalnimi predpisi.
Velikost pakiranja:	12 x 310 ml

Dodatne podrobnejše informacije so zabeležene v ustreznem varnostnem listu.

Priprava

Podlaga mora biti suha, trdna, brez prahu in maščob. Vsaj ena izmed površin, ki se lepi mora biti absorpcijska ali difuzijsko prepustna. Pred nanosom izdelka, odstranite vse



Bona GapMaster

Tehnični list

Lepljenje



ostanke cementa. Pri obnovi projektov je potrebno v celoti odstraniti stare tesnilne mase, ostanke barv...V izogib kontaminaciji in za doseg natančnega spoja, vam priporočamo, da skupne robove oblepite z lepilnim trakom pred nanosom izdelka.

Uporaba

1. Odrežemo vrh z ostrim nožem in pri tem pazimo, da ne poškodujemo navoja. Privijemo šobo na navoj. Prerežemo šobo pod kotom, da ustreza velikosti in obliki, ki jo želimo.
2. Nanesemo v neprekinjenem toku in zagotovimo, da je reža dobro zapolnjena in da je stik narejen z obeh strani.
3. Takoj zgladimo izdelek, ki smo ga nanesli, z ravnim robom, gobo ali vlažnim prstom.
4. Lepilni trak, ki smo ga uporabili lahko odstranimo takoj po nanosu

Bona Gapmaster mora biti zaščiten pred izpiranjem (npr. kondenzirana vlaga) dokler na nanosu ne nastane trden film. Svež izdelek lahko odstranimo z vlažno krpo. Orodje takoj po uporabi očistimo z vodo. Že sušen izdelek je potrebno odstraniti mehansko. Ostanke, presežek izdelka lahko omehačamo z vodo in ga potem obrišemo. Med sušenjem se bo barva rahlo spreminjala.

Barve, ki so na voljo: Svetla bukev, Temna bukev, Svetli hrast, Temni hrast, Bog hrast, Jesen, Bela, Črna, Javor, Češnja, Wenge, Oreh, Teak, Eksotična rdeča, RAL 730 (siva)