

Bona Hardwax Oil

Tehnični list



Naravno olje, prirejeno za vrhunsko zaščito lesenih talnih oblog. Proizvaja topel videz naoljenih tal, medtem ko o ustvari trpežno in na madeže odporno površino, ki je enostavna za vzdrževanje. Edinstvena formula brez spornih snovi, kot so kobalt in ketoksimi. Je skoraj brez vonja in je enostaven za uporabo. Pri nanosu se uporablja Bona valjček, čopič in lopatica. Pušča odprto, zračno površino, ki zmanjšuje tveganje za stransko lepljenje. Zelo primeren za tla s talnim ogrevanjem.

Če želite spremeniti izgled vaših tal z novo barvo, preprosto obdelajte površino z Bona Craft Oil in/ali Bona Rich Tone preden na svojo novo mojstrovino nanese 1 - 2 plasti Bona Hard Wax Oil.

- Močan in odporen na umazanijo
- Odlična odpornost na vodo
- Tople barve in naraven videz
- vSkoraj brez vonja
- Brez kobalta in ketoksimov

Tehnični podatki

Vrsta izdelka:	Spremenjeno utrjevalno olje in vosek
Lesk:	Mat in polmat
Redčenje:	Se ne redči
Čas sušenja:	Med nanosi: 6 – 8 ur* Lahka obremenitev: najmanj 18 ur*
<i>*v normalnih notranjih pogojih 20°C/60% relativne vlažnosti, zagotoviti ustrezno prezračevanje</i>	
Orodje za nanašanje:	Bona valjček, lopatica ali dobro kakovostna krtača s tesnimi, finimi ščetinami
Poraba:	Približno 20m- 24m ² / liter in nanos
Čiščenje orodja:	Orodje je potrebno očistiti z belim špiritom takoj po uporabi. Za odstranitev zasušenega produkta lahko uporabite aceton.
Varnost:	Razvrščeno (glej varnostni list)
Nevarnost požara:	Vsebuje sušilna olja. Nevarnost samovžiga.
Uporabljene	krpe in podobno je potrebno odstraniti tako, da jih postavite v vodo in šele potem v vrečko ali v kovinske zabojnike.
Rok uporabe:	3 leta od datuma proizvodnje v neodprti originalni embalaži
Skladiščenje:	Shranjevati med + 5 ° C in + 25°C v dobro prezračevanem prostoru, ločeno od nezdružljivih snovi in virov vžiga.
Odstranjevanje:	Z odpadki in izpraznjeno embalažo je potrebno ravnati v skladu z lokalnimi predpisi.
Pakiranje:	6 x 1 liter 2 x 2,5 litra (168 škatel na paleti) 1 x 10 litrov (42 škatel na paleti)

Priprava

Zagotovite, da so tla prilagojena svojemu končnemu okolju, suha in očiščena, brez ostankov prahu od brušenja, olj, voska ali druge umazanije.

Bona Hardwax Oil

Tehnični list

Dovolite, da izdelek doseže sobno temperaturo in temeljito pretresite pred uporabo (prav tako občasno med samo uporabo). Optimalni pogoji za uporabo so med 20 - 25 °C in 30 – 60% relativne vlažnosti zraka. Visoke temperature in nizka vlažnost skrajšujeta čas sušenja, nizke temperature in visoka vlažnost pa podaljšujeta čas sušenja. Minimalna temperatura za uporabo je 16°C.

Zagotovite dobro prezračevanje ves čas nanosa in za čas sušenja.

Opomba!

- Pri sušenju Hard Wax Oil-a na tropskih vrstah lesa, kot so ipe, wenge, merbau itd se lahko pojavijo težave. Da bi izboljšali pogoje sušenja na teh vrstah lesa je priporočljivo, da najprej nanesete eno plast Bona Craft Oil-a in pustite, da se popolnoma posuši.

Shema nanosa

Možnost #1

2x Bona Hard Wax Oil

Možnost #2

1x Bona Craft Oil
1x Bona Hard Wax Oil

Možnost #3

1x Bona Tone (Rich or Nordic)
1x Bona Craft Oil
1x Bona Hard Wax Oil

Možnost #4

1x Bona Rich Tona
2x Bona Hard Wax Oil

Na območjih z veliko obremenitvijo razmislite o zaključku z dvema plastema Bona Hard Wax Oil-a za večjo zaščito pred obrabo.

Nanos osnove

Bona Sanding Disc (Quattro ali Multidisc) ali brusilni papir granulacije 120 se priporoča za končno brušenje lesa.

1. Nanesite zelo tanek, enakomeren nanos po celotni površini in se izogibajte kopičenju izdelka na tleh. Nanašajte v smeri lesa, kadar je to mogoče.
2. Pustite, da se suši minimalno 6-8 ur. Zagotovite dobro prezračevanje.
3. Pobrusite površino z Bona Scrad Pad-om (brez zavihkov) ali Bona Diamond Brusilnim papirjem granulacija 240.
4. Odstranite prah in nanesite še en tanek sloj.
5. Ne obremenjujte tal vsaj 18 ur. Če je mogoče je priporočljivo, da se tla sušijo še daljši čas.

Vzdrževanje

1. Očistite površino z Bona Cleaner-jem. Na zelo umazanih površinah, je priporočljivo uporabiti Bona Power Scrubber z Bona Deep Clean Solution čistilom. Vsa ne-odstranjena umazanija bo ujeta med nanosi in lahko vpliva na nadaljno uporabo Hard Wax Olja.
2. Opravite površinsko brušenje z brusilnim papirjem Bona Diamond-granulacija 240 ali z Bona Scrad Pad-om granulacija 150.
3. Odstranite prah, ki je ostal od brušenja.
4. Nanesite zelo tanko, enakomerno plast po celotni površini in se izogibajte kopičenju izdelka. Če je mogoče, nanašajte v smeri lesa.
5. Pustite, da se suši preko noči (vsaj 12 ur).

Bona Hardwax Oil

Tehnični list

Zaključevanje



Nega tal

Čistite tla redno s suho krpo in/ali sesalnikom. Po potrebi obrišite tla z vlažno krpo in uporabite čistilo Bona Cleaner, ki ga dodate vodi za čiščenje. Na površinah, ki potrebujejo osvežitev, je priporočljivo, da se nanese plast Bona Wax Oil Refresher-ja. Za obsežnejše vzdrževanje in da se prepreči škoda lesa, je priporočljivo, da je izvedete vzdrževalni nanos s še eno plastjo Hard Wax Olja, po postopku kot je opisan zgoraj.

Podrobna navodila za vzdrževanje so na voljo na www.bona.com in lokalnemu Bona zastopniku.