

Bona Craft Oil

Tehnični list

Navodila za nanos barvnih Bona Craft Oil

To je navodilo za uporabo barvnega Bona Craft olja (Graphite, Frost, Ash, Umbra, Clay), na neobdelanem lesu. Za druge načine uporabe glej druga navodila za uporabo.

Priprava

Zagotovite, da so tla prilagojena svojemu končnemu okolju. Površina mora biti obrušena do golega lesa, suha in brez prahu, olj, voska ali drugih umazanij. Dovolite, da izdelek doseže sobno temperaturo in temeljito pretresite pred uporabo. Optimalni pogoji za uporabo so med 20 - 25 °C in 30 - 60% relativne vlažnosti zraka. Visoke temperature in nizka vlažnost skrajšujeta čas sušenja, nizke temperature in visoka vlažnost pa podaljšujeta čas sušenja. Minimalna temperatura za uporabo je 16°C.

Shema nanosa

1 – 2 naknadna nanosa barvnega Bona Craft Olja.

Nanos

1. Z uporabo nerjaveče jeklene lopatice ali Bona WoolPad 2 nanesite tanko plast.
2. Počakajte 15 - 30 minut in ponovite nanos, tokrat z več olja. Postopek ponavljate dokler les ni toliko prepojen, da ne vpija več olja. Število nanosov je odvisno od vrste lesa, vendar sta običajno 1 – 2 nanosa dovolj.
3. Tla spolirajte z uporabo stroja za poliranje (150 obratov na minuto) in uporabo rdečega pad-a.
4. Če je odvečno olje ostalo na tleh, ga takoj obrišite z bombažnimi krpami in pustite, da se površina suši najmanj 24 ur brez kakršnekoli obremenitve tal.

OPOZORILO: BONA CRAFT OLJE VSEBUJE OLJA ZA SUŠENJE. NEVARNOST SAMOVŽIGA. UPORABLJENE KRPE, CUNJE, VOLNENE KRPE IN PODOBNE MATERIALE JE TREBA POSTAVITI V VODO ALI ZAPRTE KOVINSKE VSEBNIKE.

Nasvet: Za najboljše rezultate spolirajte tla z Bona WoolPad (300 obr / min) 6-18 ur po zadnjem nanosu olja. Če tla izgledajo neenotno, dodajte majhno količino olja na bombažno krpo, jo položite pod stroj in spolirajte tla. Po 1 uri ponovno spolirati s čisto bombažno krpo.

Čas sušenja (pri 20°C / 60% relativne vlažnosti): 24 ur, pri eksotičnem lesu in pri nizkih temperaturah pričakujte daljši čas sušenja. Prostor lahko običajno opremite s pohištvom po 1 - 2 dneh, vendar počakajte približno 1 teden preden površino prekrijete s preprogami ali očistite z moko metodo.

Zaključevanje 



Bona Craft Oil

Tehnični list

Zaključevanje 

Navodila za nanos barvnih Bona Craft Oil

Redno čistite tla s suho krpo in / ali sesalnikom. Kadar je to potrebno, obrišite z vlažno krpo in čistilom Bona Soap, ki ga dodate čisti vodi. Opomba: Vedno čistite tla z uporabo metode, ki je kar najbolj suha. Za vzdrževanje površine uporabite Bona Care Oil. Če želite obnoviti zbledle barve je mogoče dodati 20% barvnega Bona Craft olja k Bona Care olju. Pogostost vzdrževanja in oljenja je odvisno glede na stopnjo obrabe. V domačem okolju vsake 3 leta, na javnih površinah pa večkrat letno.

Podrobna navodila za vzdrževanje so na voljo na www.bona.com.

Pomembne informacije

Posredovane informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in ne dajejo nobenih trditev in zagotovil, da so popolne. Uporabnik izdelka je odgovoren, da pred uporabo izdelka presodi ali so izdelek in priporočila v tem dokumentu ustrezna za določene namene, vrsto lesa in trenutno situacijo. Bona lahko zagotovi le dostavo produkta. Strokovne in s tem uspešna uporaba izdelka pa je izven našega nadzora. Uporabnik mora prebrati in razumeti vse informacije, navedene na etiketah na embalaži in varnostnem listu pred uporabo tega izdelka.