

Bona Rich Tone

Tehnični list

Bona Nordic Tone je predpremaz za hrastova tla s katerim ustvarimo bogato temno rjavo obarvanje lesa, ki daje vtis dimljenega hrasta. Površina, mora biti kasneje obdelana z Bona Craft Oil in/ali Bona Hardwax Oil, odvisno od želenega barvega efekta in stopnje zaščite. Če želite barvo še dodatno poudariti ali jo spremeniti se lahko doda do 5% izdelka Bona Mix Colour.

- Hitro se suši in je lahek za nanos
- Na vodni osnovi in brez vonja

Tehnični podatki

Vrsta izdelka:	Rahlo alkalna raztopina
Redčenje:	Se ne redči
Čas sušenja:	Med nanosi: 1 – 2 ure* Pred oljenjem: 5 – 10 ur* Lahka obremenitev: najmanj 18 ur* <i>*v normalnih notranjih pogojih 20°C/60% relativne vlažnosti, zagotoviti ustrezno prezračevanje</i>
Orodje za nanašanje:	Orodje za nanašanje olja
Poraba:	Približno 8-10 m ² / liter, odvisno od vrste lesa
Varnost:	Nerazvrščeno
Čiščenje:	Orodje očistite z vodo in milom. Prav tako lahko z vodo in milom očistite tudi posušeni material.
Nevarnost požara:	Ne
Rok uporabe:	3 leta od datuma proizvodnje v neodprti originalni embalaži
Skladiščenje in transport:	Temperatura ne sme pasti pod +5°C ali preseči +25°C pri skladiščenju in transportu.
Odstranjevanje:	Z odpadki in izpraznjeno embalažo je potrebno ravnati v skladu z lokalnimi predpisi.
Pakiranje:	3 x 5 litrov



Priprava

Površina mora biti obrušena, suha in očiščena, brez ostankov prahu od brušenja, olj, voska ali druge umazanije. Dovolite, da izdelek doseže sobno temperaturo. Pred uporabo temeljito premešajte. Optimalni pogoji za uporabo so med 20 - 25 °C in 30 - 60% relativne vlažnosti zraka. Minimalna temperatura za uporabo je 16°C.

Shema nanosa

Nanos na neobdelan les

Možnost #1

1x Bona Rich Tone
1x Bona Craft Oil
1x Bona Hardwax Oil

Možnost #2

1x Bona Rich Tone
2x Bona Hardwax Oil

Bona Rich Tone

Tehnični list

Zaključevanje 

Nanos osnove

1. Z uporabo orodja za nanašanje olja nanesite enakomerno plast Bona Nordic Tone izdelka v smeri lesa ($8 - 10\text{m}^2/\text{liter}$) ($120 - 100\text{g}/\text{m}^2$). Ohranjajte moker rob.
2. V primeru, da želite večjo intenziteto barve ali v primeru, da je prvi nanos neenakomeren lahko po 1 – 2 urah nanesete še en nanos.
3. Dovolite, da se zadnji nanos suši 5 – 10 ur.
4. Nežno pobrusite tla z Bona Scrad padom na nizkih obratih, vendar stroj premikajte hitro in sistematično.
5. Posesajte prah od brušenja.
6. Površino zaščitite z nanosom ali Bona Craft Oil-a ali Bona Hardwax Oil-a. Glejte odstavek Shema nanosa. Dovolite da se med nanosi suši čez noč.

Vzdrževanje

Bona Rich Tone ne sme biti uporabljen kot zadnji nanos, saj za to ni primeren.

Posredovane informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in ne dajejo nobenih trditev in zagotovil, da so popolne. Uporabnik izdelka je odgovoren, da pred uporabo izdelka presodi ali so izdelki in priporočila v tem dokumentu ustrezna za določene namene, vrsto lesa in trenutno situacijo. Bona lahko zagotovi le dostavo produkta. Strokovne in s tem uspešna uporaba izdelka pa je izven našega nadzora. Po potrebi naj uporabnik opravi preizkus na površini. Uporabnik mora prebrati in razumeti vse informacije, navedene na etiketah na embalaži in varnostnem listu pred uporabo tega izdelka.